

Junio 28, 2022

INFORME DE ACTIVIDADES ACTA 006 – 2022

Tema : **JARILLON** - Informe de Actividades de Corte de Césped y Fumigación contra Hormiga Arriera

Fecha Actividad : Junio 23 y 24 de 2022

Contratante : **ASODOLORES**

Contratista : **INSER DESINFECCIONES Y FUMIGACIONES**
8 Operarios

Supervisión : Sr. Guillermo Rosero y Sr. Jhonny Samboni

Considerando el estado de mantenimiento en que se encuentra nuestra principal estructura de Mitigación contra Inundaciones, el Jarillón ubicado en el costado Derecho del río Cauca, Asodolores contrató el Corte del césped y la fumigación de la hormiga arriera en la Corona y Cara Seca del Talud del Jarillon, en toda su longitud del Sector de La Dolores.

De acuerdo con recomendaciones de la CVC, estas actividades de mantenimiento son indispensables para reducir la condición de amenaza y vulnerabilidad del dique ante los eventos de crecientes del río Cauca, así:

1. **Corte de Césped:** Evita el desarrollo de nuevos árboles, entre ellos la Leucadena, especie dañina por tener raíces poco profundas que debilitan la estructura del Jarillón
2. **Fumigación de la Hormiga Arriera:** Son la mayor amenaza para la estabilidad de los diques y con su fumigación se previene su proliferación.

Se adjunta Registro Fotográfico de la actividad realizada



Cordialmente
Claudia E. Pardo S
Presidente ASODOLORES

Junio 28, 2022



Estado del Jarillón días antes del mantenimiento.



Proceso de fumigación con termonebulizadora en los nidos y corte de césped.

Junio 28, 2022



Fumigación de la hormiga arriera directo en los hormigueros del Jarillón.



Recolecta de material orgánico cortado para ser llevado a un lugar de disposición final.

Junio 28, 2022



Efecto post fumigación con termonebulizarora (se evidencia sin actividad los hormigueros)



Antes y después de la Intervención

Junio 28, 2022



ASODOLORES, Supervisión e INSER



Junio 28, 2022



Jarillón La Dolores luego de su mantenimiento



Vista del Jarillón desde el puente sobre el Rio Cauca