



La Dolores, 03 de Abril de 2023

ACTA 001 – 2023

Tema Reunión : Seguimiento – Reunión Jarillón La Dolores

Fecha Reunión : Martes 28 de Marzo de 2023

Lugar Reunión : Virtual via Meet Google

PARTICIPANTES

Alcaldía de Palmira:

Steffany Escobar
Dairon Muñoz

Personeria Municipal:

Carlos Alberto Ramirez

CVC:

Isabela Echeverri

DGMA (Direccion de Gestion de Medio Ambiente):

Wilder Daniel Henao

DGRD (Direccion de Gestion del Riesgo de Desastres):

Silvio Stivens Tovar

SEC. de Planeación:

Martha Gualteros
Diego Ochoa

Asodolores:

Claudia E. Pardo S.
Jhonny A. Samboni M.

JAC La Dolores:

Reinaldo Ardila

NotiDolores:

Phanor Villegas

3041407901



asodolores.com.co



Calle 2 TV 2#04
Corregimiento La Dolores



ANTECEDENTES

El día 21 de febrero de 2023 se llevó a cabo una reunión para revisar los diversos problemas por los que atraviesa el Jarillón de La Dolores, en esta reunión se contó con la participación de la Alcaldía de Palmira, la CVC, Personería, Dirección de Prevención de Riesgos y Desastres, Dirección de Gestión de Medio Ambiente, Secretaria de Planeación de Palmira, Inspección de Policía.

Durante esta reunión se estableció el siguiente plan de acción;

- La DGMA (Dirección de Gestión de Medio Ambiente) de Palmira deberá revisar la capacidad de periodicidad de Corte, poda y fumigación que le podrán hacer al Jarillón de La Dolores durante este año 2023.
- Antes del 10 de marzo se deberá efectuar el primer mantenimiento al Jarillón por parte de DGMA.
- CVC entrara a revisar todas las descargas de agua residual de La Dolores que atraviesan el Jarillón hacia el rio Cauca, para así determinar las obligaciones de vertimientos definidos por la CVC al momento de dar la licencia a las empresas.
- Se revisará por parte de la Secretaria de Planeación, la inclusión de la construcción del Jarillón de La Dolores en el POT a Largo Plazo.
- Se buscará la manera de llevar a cabo una medida temporal de reforzamiento al Jarillón, la CVC y Gestión de Prevención de Riesgos y Desastres de Palmira estarán al cargo.



3041407901



asodolores.com.co



Calle 2 TV 2#04
Corregimiento La Dolores





DESARROLLO DE LA REUNION

El día 28 de Marzo de 2023 se llevó a cabo la reunión de seguimiento al Jarillón de La Dolores para revisar los compromisos estipulados en la reunión del 21 de febrero sobre los diversos problemas por los que atraviesa el Jarillón de La Dolores, en esta reunión se contó con la participación de la Alcaldía de Palmira, la CVC, Personería, Dirección de Prevención de Riesgos y Desastres, Dirección de Gestión de Medio Ambiente, Secretaria de Planeación de Palmira, Inspección de Policía.

La Sra. Steffany Escobar de la Alcaldía de Palmira lidera el orden de la reunión.

1. Durante el año se deben realizar 3 mantenimientos al Jarillón de La Dolores por parte del DGMA de Palmira (Poda, Corte de césped), cabe resaltar que estos mantenimientos estan sujetos a la temporada climática, esto quiere decir, que puede postergarse algún mantenimiento si está lloviendo.
2. No se podrán talar los árboles denominados como “Samanes” (especie protegida), no obstante, por su gran tamaño, la DGRD podría solicitar a la CVC un permiso para poder “bajarles peso” mediante una leve poda.
3. Para controlar la Hormiga Arriera, la DGMA dará capacitación y explicación sobre como erradicar su proliferación, esta reunión se dará en la ultima semana del mes de Marzo.
4. La CVC junto con la Secretaria de Planeación de palmira, realizan mesas técnicas para añadir dentro del NUEVO POT, las obras de control de inundaciones para La Dolores.
 - 4.1 Martha Gualteros de la Secretaria de Planeación de Palmira, indica que no existe una fecha tentativa para entregar los resultados de estas mesas técnicas referentes a las obras de control para La Dolores, también les indica a todos los presentes que se debe gestionar y adelantar desde ya, la creación de unos estudios detallados referentes a la construcción de un nuevo Jarillón.

3041407901



asodolores.com.co



Calle 2 TV 2#04
Corregimiento La Dolores





5. La CVC realizo diversas visitas al Jarillón durante el mes de Marzo 2023, entre ellas, una visita con Geólogos y Técnicos donde determinaron lo siguiente:
 - El Jarillon de La Dolores, realmente es una BORDA, lo cual se entiende como una línea de arena compacta, construida con altura para evitar desbordamientos de ríos.
 - Esta “Borda”, fue construida sin tener en cuenta la distancia requerida y necesaria ante las construcciones habitadas.
 - Se evidencian fisuras, procesos de erosión y especies arbóreas que generan tensión a lo largo de la Borda.
 - Se evidenciaron los hormigueros que, por su gran tamaño, generar canales que causan corrientes de aire y agua que pueden afectar la Borda.
 - La Borda del Corregimiento de La Dolores, no cumple con la normativa estipulada en el acuerdo 052 de 2011, esta misma no permite ni ve viable el reforzamiento o realce de la Borda, por lo tanto, la administración de palmira no podría utilizar recursos propios para ejecutar un reforzamiento.
 - Se recomienda adelantar y gestionar los diseños para la construcción de un Jarillón que cumpla con la normativa.
6. El Señor Carlos Alberto de Personería Interviene a favor de La Dolores, explicando la necesidad inmediata de resolver este problema, ya que hay población que corre peligro.
7. Durante otra de las visitas, la CVC, evidencio que existe el crecimiento de árboles pequeños sobre la cara húmeda de la Borda , por su condición actual, no tienen una influencia directa, pero se puede buscar “bajarles peso” mediante una poda, para no generar un asentamiento sobre la estructura.

3041407901



asodolores.com.co



Calle 2 TV 2#04
Corregimiento La Dolores





ASODOLORES

8. Descargas:

- La CVC informa que hay vertimientos que pronto terminan su licencia y deberán renovar, por lo tanto, buscarán la manera "Jurídicamente" de modificar dichos oficios de licencia y construcción, para que estos vertimientos no afecten el dique. En caso de no lograrse, en el marco de renovación, se tendría que generar otro trasado para modificar dicha afectación.
- Jhonny Samboni de Asodolores propone un recorrido por el Rio Cauca, para evidenciar a profundidad las descargas legales y posiblemente ilegales que se encuentren penetrando la Borda.

9. Compromisos:

1. La CVC debe entregar 3 informes sobre las visitas que han realizado.

- Visita Ingeniera CIVIL (sobre la estructura del dique).
- Visita Forestal.
- Visita de Vertimientos.

Fecha estimada de entrega: 12 de Abril 2023

2. La Secretaria de Planeación ha realizado un estudio en conjunto con la CVC y también se entregará al 12 de Abril de 2023 a más tardar.

3. El día 29 de Marzo, se llevará a cabo una visita en el Jarillón para revisar y mirar cómo controlar la Hormiga Arriera.

4. La CVC seguirá investigando los vertimientos y buscando la manera legal de poder hacerles un cambio en el trasado. también se realizará el recorrido por rio para evidenciar todas las fuentes de vertimientos.

5. Se realizarán las Podas en el Jarillón (Corte de césped y poda de especie Leucaena). Primer mantenimiento: 28 de Marzo de 2023.

3041407901



asodolores.com.co



Calle 2 TV 2#04
Corregimiento La Dolores





6. La inspección de policía queda en enviar un documento referente al control de ganado que suele invadir y erosionar el Jarillón (este documento lo entregan a más tardar mañana 29 de Marzo).

7. La Acta de esta reunión por parte de la Alcaldía deberá ser recibida a más tardar 10 de Abril

8. Próxima reunión, 20 de abril de 2023.

Cordialmente,

Jhonny Samboni
JHONNY A. SAMBONI M.
Coordinador Administrativo
ASODOLORES

3041407901



asodolores.com.co



Calle 2 TV 2#04
Corregimiento La Dolores

